



TUOTTEEN TAKAISINVETO TURVALLISUUSYISTÄ

Pieni määrä kyseisistä polkupyöristä on varustettu Bontrager Approved Carbon -satulapolpalla (kuvat 1 ja 2). Istuinpidikkeen kiristäminen saattaa vioittaa edellä mainittujen pyörämallien satulapolppaa. Tämä vika voi rasittaa satulapolppaa ja aiheuttaa satulapolpan murtumisen tai rikkoutumisen, jolloin ajaja voi menettää pyöränsä hallinnan.

- 2015 Superfly 9.8 X1
- 2015 Superfly 9.8 XT
- 2015 Superfly 9.8 FS SL

Tämä tiedote sisältää tärkeää tietoa siitä, mitä sinun on tehtävä, mikäli uskot, että olet ostanut jonkin kyseisistä polkupyöristä. Sinun turvallisuutesi on meille erittäin tärkeää. Tämän vuoksi Trek vaihtaa kyseisten polkupyörien satulapolpan veloituksetta.

MALLIT, JOITA TIEDOTE KOSKEE

Tiedote koskee vain tiettyjä mallivuoden 2015 polkupyöriä. Seuraavalla sivulla näytetään, kuinka voit tunnistaa nämä mallit. Täydellinen luettelo niiden polkupyörien sarjanumeroista, joita tämä tiedote koskee, ja hakutyökalu ovat käytettävissä myös Trekin verkkosivustolla osoitteessa http://www.trekbikes.com/fi/fi/support/safety_and_recalls/.

ÄLÄ AJA POLKUPYÖRÄLLÄSI, ENNEN KUIN SATULATOLPPA ON TARKASTETTU

Jos satulapolppa rikkoutuu yllättäen, voit joutua vakavaan onnettomuuteen. Älä aja polkupyörälläsi, ennen kuin Trek-jälleenmyyjä on tarkastanut satulapolpan ja määrittänyt, koskeeko tämä takaisin veto sitä.

MITÄ TREK TARJOAA OMISTAJILLE, JOIDEN POLKUPYÖRÄÄ TIEDOTE KOSKEE?


Mikäli omistat polkupyörän, jota tämä takaisin veto koskee, Trek tarjoaa sinulle - Trekin jälleenmyyjän kautta - ilmaisen satulapolpan vanhan tilalle. Lisäksi saat 20 euron lahjakortin, jolla voit ostaa Bontragerin tuotteita paikalliselta Trekin jälleenmyyjältä. Lahjakortti on voimassa 31.12.2015 asti.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai soita Trekin asiakaspalveluun, numeroon **09-348 9810**.

KIITOS, ETTÄ OLET OSTANUT TREK-POLKUPYÖRÄN

Pahoittelemme tästä ongelmasta aiheutuvaa vaivaa. Arvostamme sinua asiakkaana ja haluamme, että nautit Trek-pyörästäsi. Toivomme, että kun Trek-pyöräsi on korjattu, jatkat pyöräilystä nauttimista turvallisella mielin.

Tämä tiedote on tehty yhteistyössä Yhdysvaltain tuoteturvallisuuskomission (U.S. Consumer Product Safety Commission) kanssa. Jos sinulla on kysymyksiä tämän tiedotteen sisällöstä, ota yhteyttä Trek-jälleenmyyjäsi.



KUVA 1.
Satulapolpan sijainti pyörässä



KUVA 2.
Bontrager Approved Carbon -satulapolppa

MALLIT, JOITA TIEDOTE KOSKEE

- 2015 Superfly 9.8 XT
- 2015 Superfly 9.8 X1
- 2015 Superfly 9.8 FS SL



2015 Superfly 9.8 XT



2015 Superfly 9.8 X1



2015 Superfly 9.8 FS SL