



AVIS DE RAPPEL

Un nombre restreint de ces vélos a été livré avec une tige de selle Bontrager Approved en carbone (Figures 1 et 2). La tige de selle sur les modèles concernés repris ci-dessus peut s'endommager lorsque le collier de tige de selle est serré. Ce dégât peut entraîner la fatigue de la tige de selle, puis la fissure ou le bris de celle-ci, ce qui pourrait déboucher sur une perte de contrôle du vélo.

- 2015 Superfly 9.8 X1
- 2015 Superfly 9.8 XT
- 2015 Superfly 9.8 FS SL

Cette lettre contient des informations importantes sur ce que vous devez faire si vous pensez avoir acheté l'un de ces vélos. Votre sécurité est notre priorité. Par conséquent, Trek remplacera gratuitement la tige de selle sur les vélos concernés.

MODÈLES CONCERNÉS

Seuls certains vélos de l'année modèle 2015 sont concernés. Vous trouverez à la page suivante les instructions qui vous permettront d'identifier ces modèles. La liste complète des numéros de série des vélos concernés ainsi qu'un outil de recherche sont disponibles sur le site de Trek à l'adresse : http://www.trekbikes.com/be/fr/support/safety_and_recalls/.

NE ROULEZ PAS AVEC VOTRE VÉLO TANT QUE LA TIGE DE SELLE N'AURA PAS ÉTÉ VÉRIFIÉE.

Une rupture soudaine de la tige de selle pourrait provoquer un accident grave. Attendez que votre revendeur Trek local confirme si la tige de selle de votre vélo est concernée par ce rappel avant de rouler avec votre vélo.

MESURES ADOPTÉES PAR TREK EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES D'UN VÉLO CONCERNÉ PAR CE RAPPEL

Si vous êtes propriétaire d'un vélo concerné par ce rappel, Trek vous fera parvenir, via votre revendeur Trek, une tige de selle de rechange gratuite. Vous recevrez également un bon de 20 euros à faire valoir sur n'importe quel produit Bontrager avant le 31 décembre 2015 chez votre revendeur Trek autorisé local.

Si vous avez des questions, contactez votre revendeur ou appelez Trek au numéro spécial pour le rappel : **+31-88-4500699**.

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN VÉLO TREK

Nous vous présentons nos excuses pour tout désagrément occasionné par ce problème. Nous apprécions votre qualité de client et notre souhait est que vous puissiez profiter de votre vélo Trek. Nous espérons que vous continuerez à rouler en sécurité une fois que votre vélo Trek aura été réparé.

Cette lettre a été rédigée en coopération avec la Commission de la sécurité des produits de consommation. Si vous avez des questions relatives aux informations présentées dans cette lettre, veuillez prendre contact avec votre revendeur Trek.




FIGURE 1.
Emplacement de la tige de selle sur le vélo



FIGURE 2.
Tige de selle carbone Bontrager Approved

TABLEAU DES MODÈLES CONCERNES

- 2015 Superfly 9.8 XT
- 2015 Superfly 9.8 X1
- 2015 Superfly 9.8 FS SL



2015 Superfly 9.8 XT



2015 Superfly 9.8 X1



2015 Superfly 9.8 FS SL