

| 모델명 | 품번 | 년형 | 제조국 | 인증정보 |
|----------------|---------|----|-----|-----------------|
| ROSCOE 7 | 5260353 | 24 | 베트남 | B401R113-21001A |
| ROSCOE 8 | 5260382 | 23 | 베트남 | B401R113-21001A |
| ROSCOE 8 | 5260383 | 23 | 베트남 | B401R113-21001A |
| ROSCOE 8 | 5260384 | 23 | 베트남 | B401R113-21001A |
| ROSCOE 8 | 5260385 | 23 | 베트남 | B401R113-21001A |
| MARLIN 5 | 5292508 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 5 | 5292509 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 5 | 5292532 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 5 | 5292533 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 6 | 5293991 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 6 | 5293992 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 6 | 5293993 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 6 | 5294006 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 6 | 5294007 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 6 | 5294008 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 6 | 5294009 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 7 | 5295479 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 7 | 5295480 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 7 | 5295481 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| MARLIN 7 | 5295482 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| PROCALIBER 6 | 5301894 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| PROCALIBER 6 | 5301895 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| PROCALIBER 6 | 5301896 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| PROCALIBER 6 | 5301897 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| PROCALIBER 6 | 5301899 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| PROCALIBER 6 | 5301900 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| PROCALIBER 6 | 5301901 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| PROCALIBER 6 | 5301902 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| PROCALIBER 8 | 5301934 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| PROCALIBER 8 | 5301935 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| PROCALIBER 8 | 5301936 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| PROCALIBER 8 | 5301937 | 25 | 중국 | B401R204-1002B |
| PROCALIBER 9.5 | 5323502 | 25 | 중국 | B401R234-24001 |
| PROCALIBER 9.5 | 5323504 | 25 | 중국 | B401R234-24001 |
| PROCALIBER 9.5 | 5323507 | 25 | 중국 | B401R234-24001 |
| PROCALIBER 9.5 | 5323508 | 25 | 중국 | B401R234-24001 |
| PROCALIBER 9.5 | 5323509 | 25 | 중국 | B401R234-24001 |
| PROCALIBER 9.5 | 5323510 | 25 | 중국 | B401R234-24001 |
| PROCALIBER 9.6 | 5323532 | 25 | 중국 | B401R234-24001 |
| PROCALIBER 9.6 | 5323533 | 25 | 중국 | B401R234-24001 |
| PROCALIBER 9.6 | 5323534 | 25 | 중국 | B401R234-24001 |
| PROCALIBER 9.6 | 5323535 | 25 | 중국 | B401R234-24001 |

| | | | | |
|--------------------|---------|----|------|-----------------|
| PROCALIBER 9.6 | 5323537 | 25 | 중국 | B401R234-24001 |
| PROCALIBER 9.6 | 5323538 | 25 | 중국 | B401R234-24001 |
| PROCALIBER 9.6 | 5323540 | 25 | 중국 | B401R234-24001 |
| PROCALIBER 9.7 AXS | 5323756 | 25 | 캄보디아 | B401R117-21004 |
| FX 2 SO | 5292984 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 2 SO | 5292985 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 2 SO | 5292986 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 2 SO | 5292996 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 2 SO | 5292997 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 2 SO | 5292998 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 2 SO | 5293002 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 2 SO | 5293003 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 2 SO | 5293004 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 3 SO | 5293078 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 3 SO | 5293079 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 3 SO | 5293080 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 3 SO | 5293084 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 3 SO | 5293085 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 3 SO | 5293096 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 3 SO | 5293097 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX 3 SO | 5293098 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| DUAL SPORT 1 SO | 5293206 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| DUAL SPORT 1 SO | 5293207 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| FX SPORT 4 CARBON | 5323693 | 25 | 캄보디아 | B401R117-21004 |
| FX SPORT 4 CARBON | 5323694 | 25 | 캄보디아 | B401R117-21004 |
| FX SPORT 4 CARBON | 5323695 | 25 | 캄보디아 | B401R117-21004 |
| FX SPORT 4 CARBON | 5323703 | 25 | 캄보디아 | B401R117-21004 |
| FX SPORT 4 CARBON | 5323704 | 25 | 캄보디아 | B401R117-21004 |
| FX SPORT 4 CARBON | 5323705 | 25 | 캄보디아 | B401R117-21004 |
| CHECKPOINT ALR 5 | 5260848 | 23 | 캄보디아 | B401R107-21001A |
| CHECKPOINT ALR 5 | 5260848 | 23 | 캄보디아 | B401R107-21001A |
| CHECKPOINT ALR 5 | 5260852 | 23 | 캄보디아 | B401R107-21001A |
| CHECKPOINT ALR 5 | 5260853 | 23 | 캄보디아 | B401R107-21001A |
| DOMANE AL 2 | 5301344 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| DOMANE AL 2 | 5301345 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| DOMANE AL 2 | 5301346 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| DOMANE AL 2 | 5301358 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| DOMANE AL 2 | 5301359 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| DOMANE AL 2 | 5301360 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| DOMANE AL 2 | 5301361 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| DOMANE AL 2 | 5301362 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| DOMANE AL 4 | 5301517 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| DOMANE AL 4 | 5301518 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |

| | | | | |
|------------------|---------|----|---------|----------------|
| DOMANE AL 4 | 5301519 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| DOMANE AL 4 | 5301520 | 25 | 중국 | B401R204-1001B |
| DOMANE AL 4 | 5301525 | 24 | 중국 | B401R204-1001B |
| DOMANE AL 4 | 5301526 | 24 | 중국 | B401R204-1001B |
| BOONE 6 | 5263397 | 23 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| BOONE 6 | 5263398 | 23 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| BOONE 6 | 5263399 | 23 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| EMONDA SLR 7 AXS | 5266864 | 23 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SL 6 AXS | 5270427 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 6 AXS | 5270428 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 6 AXS | 5270429 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 6 AXS | 5270431 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 6 | 5274916 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 6 | 5274917 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 6 | 5274918 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 6 | 5274919 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 6 | 5274920 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SLR 7 | 5279228 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 7 | 5279235 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 7 | 5279236 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 7 | 5279244 | 25 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 7 | 5279251 | 23 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 7 | 5279252 | 23 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 6 | 5280875 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 6 | 5280877 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 6 | 5280879 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 6 | 5280883 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 6 | 5280884 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 6 | 5280885 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 6 | 5280892 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 6 | 5280903 | 23 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 6 AXS | 5280972 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 6 AXS | 5280988 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 6 AXS | 5280989 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SLR 9 | 5281176 | 24 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SL 7 | 5284896 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 5 | 5297174 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 5 | 5297175 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 5 | 5297176 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 5 | 5297177 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 5 | 5297182 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 5 | 5297183 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 5 | 5297184 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |

| | | | | |
|---------------------|---------|----|---------|----------------|
| DOMANE SL 5 | 5297185 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| DOMANE SL 5 | 5297186 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| CHECKPOINT SL 5 | 5298093 | 24 | 캄보디아 | B401R117-21004 |
| MADONE SL 6 | 5298601 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| MADONE SL 6 | 5298609 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| BOONE 5 | 5302536 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| BOONE 5 | 5302537 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| BOONE 5 | 5302538 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1004 |
| MADONE SLR 9 AXS | 5319483 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| MADONE SL 5 | 5319896 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 5 | 5319897 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 5 | 5319898 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 5 | 5319899 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 6 | 5319933 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 6 | 5319934 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 6 | 5319935 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 6 | 5319938 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 6 | 5319939 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 6 | 5319941 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 6 | 5319944 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 6 | 5319945 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 6 | 5319946 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 6 | 5319947 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 7 | 5319989 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 7 | 5319993 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 7 | 5319994 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 7 | 5319995 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SLR 7 | 5320257 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| MADONE SLR 7 | 5320262 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| MADONE SLR 7 | 5320263 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| MADONE SLR 7 | 5320264 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| MADONE SLR 7 | 5320269 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| MADONE SLR 7 AXS | 5320371 | 25 | 미국 | B401S004-1003 |
| MADONE SLR 9 | 5320710 | 25 | 미국 | B401S004-1003 |
| CHECKPOINT SL 5 AXS | 5321622 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| CHECKPOINT SL 5 AXS | 5321623 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| CHECKPOINT SL 5 AXS | 5321624 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| CHECKPOINT SL 5 AXS | 5321625 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| CHECKPOINT SL 5 AXS | 5321626 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| CHECKPOINT SL 5 AXS | 5321628 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| CHECKPOINT SL 5 AXS | 5321629 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| CHECKPOINT SL 5 AXS | 5321630 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| CHECKPOINT SL 5 AXS | 5321631 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |

| | | | | |
|-------------------------|---------|----|---------|--|
| MADONE SLR 9 AXS | 5322552 | 25 | 미국 | B401S004-1003 |
| MADONE SLR 9 AXS | 5322563 | 25 | 미국 | B401S004-1003 |
| DOMANE SL 7 | 5322714 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| DOMANE SL 7 | 5322715 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| DOMANE SL 7 | 5322716 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| DOMANE SL 7 | 5322717 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| DOMANE SL 7 | 5322718 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| DOMANE SL 7 | 5322719 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| SPEED CONCEPT SLR 7 | 5326885 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| SPEED CONCEPT SLR 7 | 5326886 | 25 | 타이완(대만) | B401W032-24001 |
| MADONE SL 5 | 5328363 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 5 | 5328364 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 5 | 5328365 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| MADONE SL 5 | 5328366 | 25 | 중국 | B401R204-3001B |
| PRECALIBER 12 | 5271577 | 25 | 중국 | CB091R024-9002r (GCM) / CB091R034-1001 (XDS) |
| PRECALIBER 16 F/W | 5271591 | 25 | 중국 | CB091R024-9001r (GCN) / CB091R034-2001 (XDS) |
| PRECALIBER 16 F/W | 5271592 | 25 | 중국 | CB091R024-9001r (GCN) / CB091R034-2001 (XDS) |
| PRECALIBER 16 F/W | 5271593 | 25 | 중국 | CB091R024-9001r (GCN) / CB091R034-2001 (XDS) |
| PRECALIBER 20 7SP | 5271599 | 25 | 중국 | B401R204-1001B / B401R117-21002 |
| PRECALIBER 20 7SP | 5271600 | 25 | 중국 | B401R204-1001B / B401R117-21002 |
| PRECALIBER 20 7SP | 5271601 | 25 | 중국 | B401R204-1001B / B401R117-21002 |
| PRECALIBER 20 FW | 5271619 | 25 | 중국 | B401R204-1001B / B401R117-21002 |
| PRECALIBER 20 FW | 5271620 | 25 | 중국 | B401R204-1001B / B401R117-21002 |
| PRECALIBER 24 8S SUS | 5276072 | 25 | 중국 | B401R204-1002B / B401R117-21001 |
| PRECALIBER 12 BOYS | 580864 | 22 | 중국 | CB091R024-9002r (GCM) / CB091R034-1001 (XDS) |
| PRECALIBER 12 GIRLS | 580866 | 22 | 중국 | CB091R024-9002r (GCM) / CB091R034-1001 (XDS) |
| PRECALIBER 20 7SP GIRLS | 586964 | 22 | 중국 | B401R204-1001B / B401R117-21002 |
| PRECALIBER 20 7SP BOYS | 587086 | 22 | 중국 | B401R204-1001B / B401R117-21002 |
| FUEL EX 8 XT | 5272035 | 23 | 타이완(대만) | B401W020-1008 |
| TOP FUEL 8 XT | 5275064 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1008 |
| FUEL EX 9.9 XTR | 5276830 | 24 | 미국 | B401S004-1001 |
| SLASH 9.8 XT | 5283590 | 23 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| TOP FUEL 9.8 XT | 5283672 | 23 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| FUEL EX 9.8 GX AXS | 5300905 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SL 9.6 | 5302847 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SL 9.6 | 5302848 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SL 9.6 | 5302849 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SL 9.6 | 5302850 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SL 9.6 | 5302852 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SL 9.6 | 5302853 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SL 9.6 | 5302854 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SL 9.6 | 5302855 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SL 9.7 AXS | 5303542 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |

| | | | | |
|--------------------------|---------|----|---------|----------------------------------|
| SUPERCALIBER SL 9.7 AXS | 5303543 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SL 9.7 AXS | 5303544 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SL 9.7 AXS | 5303545 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SLR9.8GXAXS | 5303568 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SLR9.8GXAXS | 5303569 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| SUPERCALIBER SLR9.8GXAXS | 5303570 | 24 | 타이완(대만) | B401W020-1009 |
| TOP FUEL 8 | 5319319 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1008 |
| TOP FUEL 8 | 5319320 | 25 | 타이완(대만) | B401W020-1008 |
| MARLIN+ 6 KR | 5294522 | 25 | 중국 | B401R150-24001 / R-R-TBK-MARLIN |
| MARLIN+ 6 KR | 5294523 | 25 | 중국 | B401R150-24001 / R-R-TBK-MARLIN |
| MARLIN+ 6 KR | 5301255 | 25 | 중국 | B401R150-24001 / R-R-TBK-MARLIN |
| MARLIN+ 6 KR | 5301256 | 25 | 중국 | B401R150-24001 / R-R-TBK-MARLIN |
| MARLIN+ 6 KR | 5301257 | 25 | 중국 | B401R150-24001 / R-R-TBK-MARLIN |
| MARLIN+ 8 KR | 5303482 | 25 | 중국 | B401R150-24001 / R-R-TBK-MARLIN |
| MARLIN+ 8 KR | 5303492 | 25 | 중국 | B401R150-24001 / R-R-TBK-MARLIN |
| DUAL SPORT+ 2 KR | 5284487 | 23 | 중국 | B401R150-22001 / R-R-TBK-CITY |
| RAIL 9.8 GX AXS KR | 5280277 | 23 | 중국 | B401R150-23002 / R-R-TBK-RAIL9.8 |
| RAIL 9.8 GX AXS KR | 5302731 | 24 | 중국 | B401R150-23002 / R-R-TBK-RAIL9.8 |
| RAIL 9.8 GX AXS KR | 5302735 | 24 | 중국 | B401R150-23002 / R-R-TBK-RAIL9.8 |